



Pic Patrimoine avec les élus locaux et de la CC GPSL et le chantier d'insertion sur le chemin de la Buèges



Un sentier a été ouvert sous le chemin afin de reconstruire le mur bas



Chemin vu du côté de St-Jean, les ouvriers remontent le mur du haut.



Tronçon reconstruit par les ouvriers du chantier.




En raison des nombreuses pluies, le mur est écroulé en plusieurs endroits.

Nos chantiers du jour :



le premier au début du chemin, avant-après



Le 2° : débroussaillage du sentier et nettoyage du mur bas



Le 3° un peu plus loin : reconstruction du mur bas



Le 4<sup>e</sup> : Aménagement au début du chemin



Ce n'est pas fini, il faudra revenir !